


# Husets energianvändning



Energideklaration för Backgårdsgatan 13 , Borås

- Detta hus använder 133 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 0 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 122 – 149 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 90 kWh/m<sup>2</sup>.

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontroll behövs ej.

Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren

Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)

Energideklaration utförd 2012-11-22 av:

Johan Holmkvist , Independia Energi AB

Inga åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

**Byggnaden - Identifikation**

Län Västra Götaland	Kommun Borås	O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklarerars av bostadsrättsföreningen. <input checked="" type="checkbox"/> Egna hem (privatägda småhus)	
Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Armringen 8		Egen beteckning	
Husnummer 1	Prefix byggnadsid 1	Byggnadsid 2165659	Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas <input type="radio"/>
Adress Backgårdsgatan 13		Postnummer 50760	Postort Borås
			Huvudadress <input checked="" type="radio"/>

**Byggnaden - Egenskaper**

Typkod 220 - Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer	Byggnadskategori En- och tvåbostadshus
Byggnadens komplexitet <input checked="" type="radio"/> Enkel <input type="radio"/> Komplex	Byggnadstyp Gavel
	Nybyggnadsår 1958
Atemp (exkl. Avarmgarage) <input checked="" type="radio"/> Mätt värde 83 m <sup>2</sup>	Verksamhet Fördela enligt nedan:
Finns installerad eleffekt >10 W/m <sup>2</sup> för uppvärmning och varmvattenproduktion <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej	Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare) 100
	Övrig verksamhet - ange vad 0
	Summa 100



### Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?  Ja  Nej

### Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?  Ja  Nej

### Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?  Ja  Nej

## Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklaration

### Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

#### Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? <input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nej	Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos <b>Byggnadsägare</b>
Har byggnaden besiktigats på plats? <input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	Kommentar Byggnaden är besiktigad i syfte att inhämta underlag till energideklarationen samt för att utreda möjligheten att rekommendera lönsamma energibesparande åtgärder. Se bifogat besiktningsprotokoll.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

Separat mätning för energiförbrukningen saknas. Energiförbrukningen har därför beräknats och kan skilja sig från faktisk förbrukning. Beräkningen är baserad på ett hushåll bestående av två personer.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

Det finns elgolvvärme som ej har nyttjats under mätperioden.

#### Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag <b>Independia Energi AB</b>	Organisationsnummer <b>556664-7797</b>	Akrediteringsnummer <b>7186</b>
Förnamn <b>Karl</b>	Efternamn <b>Nordlund</b>	E-postadress <b>info@independia.se</b>

#### Expert

Förnamn <b>Johan</b>	Efternamn <b>Holmkvist</b>
Datum för godkännande <b>2012-11-22</b>	E-postadress <b>johan.holmkvist@independia.se</b>